


REGISTRO FOTOGRÁFICO
















Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/05/2019 16:49:13


Por: MARCOS PAULO BARBOSA


TRE













Calçada de proteção do prédio deve ser lavada e recomposta com peças removidas de piso onde será executada granitina.

Piso a ser demolido e construído novo piso em granitina. Peças a serem retiradas o máximo possível por inteiro, devendo ser guardadas para recomposição das calçadas.



Treliças metálicas existentes a serem pintadas com esmalte sintético na cor azul del rey. Partes com corrosão devem ser lixadas e receber tratamento antiferrugem.


Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/05/2019 16:49:13

Por: MARCOS PAULO BARBOSA

TRE







Áreas de reboco a serem removidas até a altura de 1,00m, para aplicação de cimento polimérico, reconstruído novo reboco e pintura.



Áreas de reboco a serem removidas até a altura de 1,00m, para aplicação de cimento polimérico, reconstruído novo reboco e pintura.