



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

4. EXTERNAS – Reservatório e divisas

	
Foto 11: Reparar base do piso do reservatório.	Foto 12: Executar pintura do reservatório



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

5. EXTERNAS – Edifício parte 01/02

	
Foto 13: Teto da marquise com infiltração.	Foto 14: Teto com infiltração, lado esquerdo da marquise.
	
Foto 15: Substituir piso	Foto 16: Teto da marquise com infiltração.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

6. EXTERNAS - Edifício parte 02/02



Foto 17: Remover rota de piso tátil.



Foto 18: Fazer reparação estrutura no pilar.



Foto 19: Apresenta infiltrações no teto.



Foto 20: Apresenta infiltrações no teto, reparar trincas.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

7. EXTERNAS – Edifício – parte 1/3

	
Foto 21: Trocar lona do toldo,	Foto 22: Fazer limpeza da caixa da rede pluvial.
	
Foto 23: Remover tubulação da rede pluvial.	Foto 24: Demolir central de gás.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

8. EXTERNAS – Edifício – parte 2/3



Foto 25: Repara caixa de inspeção, próximo ao padrão de energia.



Foto 26: Muro desaprumado, devido à sobre carga de material apoiado em cima do mesmo.



Foto 27: Refazer pintura na central de gás



Foto 28: Base do muro danificado, ao lado da reciclagem.