



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

9. INTERNAS – Cartório

 29 de fev. de 2024, 13:21:39 -15.939673,-50.155389 Goiás, GO 76600-000	 29 de fev. de 2024, 13:21:58 -15.939615,-50.155369 Goiás, GO 76600-000
Foto 29: Remoção de suporte de ar-condicionado e vedação do vão, emassamento e pintura (face interna) ou aplicação de textura acrílica sobre fundo preparador (face externa)	Foto 30: Piso Oco - demolir e construir piso em granitina
 29 de fev. de 2024, 13:21:48 -15.939673,-50.155389 Goiás, GO 76600-000	 29 de fev. de 2024, 13:22:17 -15.939631,-50.155394 Goiás, GO 76600-000
Foto 31: Alterar novo layout.	Foto 32: Sala possui infiltrações no teto.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

10. INTERNAS – Sala Juiz



Foto 33: Piso soltando.



Foto 34: Infiltrações nas paredes por capilaridade.



Foto 35: Piso soltando.



Foto 36: Portas danificas, empenadas e estouradas embaixo.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

11. INTERNAS – Banheiro Sala Juiz



Foto 37: Infiltrações no teto.



Foto 38: trocar sifão.



Foto 39: Trocar bacia sanitária



Foto 40: Aproveitar bancada



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

1.

12. INTERNAS – Sala de Atividade



Foto 41: Porta danifica na base.



Foto 42: Piso salto.




Foto 43: Remoção de suporte de ar-condicionado e vedação do vão, emassamento e pintura (face interna) ou aplicação de textura acrílica sobre fundo preparador (face externa)



Foto 44: Teto com Infiltrações.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

13. INTERNAS – Sala de equipamentos



Foto 45: Aproveitar portas



Foto 46: Piso oco.



Foto 47: pintura desgastada



Foto 48: Infiltrações no teto.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

14.

17. INTERNAS – Atendimento - parte 01/02



Foto 49: Piso oco e soltando.



Foto 50: Infiltrações no teto.




Foto 51: Janela apresenta infiltrações.



Foto 52: Trocar tomadas e interruptores