



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

17. INTERNAS – Atendimento parte 02/02




Foto 53: Infiltrações no teto.



Foto 54: Remover portas dos banheiros, para novo layout.



Foto 55: Remover rebaixo do piso.



Foto 56: Piso quebrado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

18. INTERNAS – Depósito e Manutenção



Foto 57: Infiltração por capilaridade.



Foto 58: Infiltrações no teto.



Foto 59: Piso oco.



Foto 60: Substituir luminárias, interruptores e tomadas.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

19. INTERNAS – Almoxarifado

	
Foto 61: Infiltrações no teto.	Foto 62: Piso oco.
	
Foto 63: Substituir luminárias, interruptores e tomadas.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

20. INTERNAS – Banheiro Masculino Publico



Foto 64: Reaproveitar bancada



Foto 65: Adequar novo layout para acessibilidade.



Foto 66: Trocar bacia sanitária



Foto 67: Substituir para de apoio de PVC por barras de INOX



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

21. INTERNAS – Banheiro Feminino Publico



Foto 68: Adequar novo layout para acessibilidade. E reaproveitar portas.



Foto 69: Reaproveitar bancada



Foto 70: Substituir para de apoio de PVC por barras de INOX



Foto 71: Trocar bacia sanitária